



Batiment Technique

Reparation de fussure et Peinture

N°	Lieu	Long	Larg
1	Entrée S_Att	2,65	3,60
2	BA 004	1,70	3,00
3	BA 006	2,67	4,50
4	BA 007	2,00	0,25
5	BA 007	1,04	0,18
6	BA 008	1,04	0,18
7	BA 010	1,40	0,18
8	BA 011	1,40	0,18
9	Coté BA 011	2,50	0,40
10	Entrée BA 011/012	2,22	0,34
11	BA 012 Porte	1,04	0,18
12	Coté BA 012	0,72	0,16
13	Coté BA 013	2,00	0,40
14	Face WC couloire	2,42	3,16
15	BA 014	1,07	0,22
16	BA 015	1,40	0,22
17	Coté BA 015	2,04	0,30
18	Coté BA 015	2,16	1,88
19	Coté BA 015	2,18	0,60
20	Coté BA 015	1,76	0,50
21	Coté BA 001	0,97	0,42
22	Coté BA 001	0,80	1,05
23	BA 001	1,04	0,10
24	Entrée BA 001/002	0,69	0,64
25	BA02	0,32	1,30
26	Coté BA 02	0,42	1,86
27	BA 003	1,20	0,20
28	Coté BA 003	2,61	0,68

N°	Lieu	Long	Larg
29	Coté BA 105	1,94	0,33
30	Entrée BA 10	1,80	0,10
31		2,23	0,58
32	BA 106	0,38	0,25
33	BA 107	1,15	0,22
34	BA 108	0,44	0,15
35	Enrée BA 108	3,81	2,02
36	Entrée BA 10	2,25	0,73
37	Entrée BA 10	1,80	1,12
38	BA 110	1,28	0,20
39	BA 110	0,90	0,16
40	BA 110	0,65	0,18
41	BA 111	1,02	0,20
42	BA 112	1,20	0,50
43	Entée BA 112	4,24	0,41
44	Entée BA 112	3,34	0,46
45	Coté BA 113	1,48	0,94
46	WC H/F	4,70	0,56
47	Etrée wc /BA	1,48	0,26
48	Entrée BA 10	1,12	0,64
49	BA115	1,40	0,23
50	Entrée BA115	1,66	0,29
51	BA116	0,64	0,28
52	BA101	0,86	0,26
53	Entrée BA101	0,50	0,10
54	BA102	1,63	0,36
55	Entrée BA102	0,72	0,11
56	Entrée BAPP	1,94	0,47
57	BA102	1,72	0,15
58	BA104	0,38	1,26
59	Coté BA104	0,88	0,15